

The background of the entire page is a photograph of a large-scale construction site. Several yellow tower cranes are visible against a cloudy sky. In the foreground, two men in safety gear are standing on a dirt path. One man, wearing a yellow high-visibility vest and a white hard hat, is pointing upwards with his right hand. The other man, wearing an orange high-visibility vest and a white hard hat, is holding a clipboard and looking towards the first man. The ground is uneven and appears to be a dirt or gravel area. In the distance, the skeletal structure of a building under construction is visible, surrounded by scaffolding. A green excavator bucket is partially visible on the right side of the frame.

DEKRA Industrial A/S
**Global partner for
a safe world**

Prislite 2024

NDT-Pris	DKK/time
Visuel, Magnetisk Partikle, Penetrent, Hvirvelstrøm	895
Ultralyd & Røntgen Test.....	995
Dokumentationskontrol & andre ydelser	995
ToFD, PAUT og Niveau 3.....	1.195

Besigtigelse, kontrol og beregning

Besigtigelse og tilstandskontrol	995
Konstruktionsgennemgang, formaliseret mod en standard	1.195
Specialydelser, konstruktionsgennemgang og tilstandskontrol	1.195

Certificeringen

Certificering iht. EN 1090-1	Iht. tilbud
Certificering iht. ISO 3834	Iht. tilbud

Svejsning Pris

Overværelse af svejseprøve	995
Gennemgang af WPS	995

Personcertificering

Overværelse af svejseprøve	995
Udstedelse af svejsecertifikat	1.350 (DKK/stk)
Svejseprøve ikke bestået.....	895 (DKK/stk)

Forbrugsvarer

RT-film (op til 10 x 48)	80 (DKK/stk)
Rulle film pr. meter	170 (DKK/stk)

Mobilisering

	DKK/km
Servicebil	6
Røntgenbil	10

Tillæg

Ved arbejde uden for normal arbejdstid opkræves tillæg som følger:

Overtid

- 50% tillæg ved arbejde mandag - fredag efter kl. 15.00 - 07.00
- 100% tillæg ved arbejde i jule-, nytårs-, pinse-, påske- søndage /helligdage fra kl. 18.00 dagen før weekenden starter, indtil kl. 00.00 den første dag efter weekendens afslutning.

Andre tillæg

Beredskab opkræves efter aftale mellem parterne.

Fjernvarmeledninger i Danmark Pris DKK

Kontrollen skal kunne udføres inden for normal arbejdstid.

Stk.-priser for røntgen inklusiv VT på kontrolleret rør:

Dimension	Pris
< DN 100 (< 4")	635
DN 100 – DN 150	725
DN 200 – DN 350	825
DN 400 – DN 500	1.200
DN 600 – DN 700	1.500
DN 700 – DN 1000.....	2.200

Magnetpulverprøvning pr. rundsøm.....	125
Vakuump. rundsøm	175
Yderligere VT-kontrol pr. rundsøm	125

Prisen for visuel kontrol er kun gældende, når der udføres kontrol med en anden NDT-metode samtidigt.

Forudsætning ved brug af enhedspriser. Alle rør/svejsninger er klar til inspektion ved ankomst. Priserne er gældende for standard godstykkelser for rør.

Såfremt røntgen ikke er muligt f.eks. i udgravninger eller ved Twinrør, vil kontrollen blive udført med isotop SE 75, hvor myndighederne kræver, At der er en gamma-assistent til stede. Assistenten vil blive faktureret til 895,- pr. time. Der vil som minimum blive faktureret for 4 stk. svejsninger pr. besøg.

Såfremt kontrollen skal udføres på flere lokationer i samme område, hvor det kræver en ekstra af-/tilrigning, vil der blive faktureret et skiftetillæg på kr. 750,- pr. skift.

Mobilisering:

	Pris
Afstand til nærmeste afdeling	0 – 30 km
Afstand til nærmeste afdeling	31 – 60 km.....
Afstand til nærmeste afdeling	61 – 90 km.....
Afstand til nærmeste afdeling	Mere end 90 km.... Efter regning

Kontrol af eventuelle reparationer og eventuelle udvidelser iht. til ovenstående. Stk.-pris i forbindelse med arbejde uden for normal arbejdstid, vil blive pålagt 33% på stk.-prisen.

Alle priser er ekskl. moms. Gyldighed fra 2024-01-01 indtil 2024-12-31.



DEKRA arbejder for øget sikkerhed i en række brancher gennem uafhængig inspektion, test og certificering. Vi er placeret 28 steder i Sverige og er Europas førende virksomhed inden for teknisk kontrol med 44.000 medarbejdere i 60 lande.

DEKRA Industrial A/S
Kirkebjerg Allé 90
2605 Brøndby
www.dekra.dk